

設備工事の不備によるカビの被害事例とその後の裁判について

西口智子¹⁾, 川上裕司²⁾, 宮岡孝之^{3),4)}

¹⁾西口社会保険労務士事務所 〒120-0006 東京都足立区谷中1-11-10 エムケーコーポ谷中302

²⁾(株)エフシージー総合研究所環境科学研究室 〒140-0002 東京都品川区東品川3-32-42-6F

³⁾今村記念法律事務所 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-8-3専修大学8号館1F

⁴⁾専修大学法科大学院 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-8-3

Damage case by fungi caused because of wrong utility work, and about the trial afterwards

Tomoko NISHIGUTI¹⁾, Yuji KAWAKAMI²⁾ and Takayuki MIYAOKA³⁾

¹⁾Nishiguchi social insurance labor person office. 1-11-10-302 Yanaka, Adachi-ku, Tokyo 120-0006, Japan

²⁾Laboratory of Environmental Science, FCG Research Institute Inc. 3-32-42-6F Higashi-shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan

³⁾Imamura Memorial law office. 2-8-3-1 Jinbo-cho, Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0051, Japan

⁴⁾Senshu law school. 2-8-3 Jinbo-cho, Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0051, Japan

Key words: 設備工事(utility work), カビ被害(mold damage), 空中浮遊真菌(airborne fungi), カビ過敏症(hypersensitivity), 裁判(trial), 物損(property damage), 人損(casualty)